

# 监 理 日 志

工程名称: 和县3个户关联建光伏扶贫电站项目

|                        |                                                        |    |                 |    |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-----------|
| 日期                     | 2017年10月15日 星期一                                        | 气候 | 白天: 阴<br>夜间: 阴  | 气温 | 18℃ ~ 24℃ |
| 监理人员动态: 现场巡查           |                                                        |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
| 施工方人员动态: 防护栏网片安装、组件间接地 |                                                        |    |                 |    |           |
| 施工机械动态:                |                                                        |    |                 |    |           |
| 施工进度<br>部位             | 1. 石杨镇陆、鲜庙、功桥防护栏网片安装。<br>2. 历阳金河组件间接地。                 |    |                 |    |           |
| 检查发现的<br>问题            | 1. 鲜庙场地防护栏立柱桩孔部分存在不牢固。<br>2. 历阳金河组件间接地部分焊接未做防腐。        |    |                 |    |           |
| 处理措施、<br>意见、结果         | 1. 要求鲜庙场地施工人员针对桩孔部分及时整改。<br>2. 历阳金河场地要求接地部分焊接后及时做防腐措施。 |    |                 |    |           |
| 协调内容<br>或其他            |                                                        |    |                 |    |           |
| 记录人                    | 邵伟                                                     |    | 总监签阅            |    |           |