

监 理 日 志

工程名称: 和集31个户户联建光伏扶贫电站工程

日期	2017年10月16日 星期一	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	19℃ ~ 23℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 防护栏安装, 机电安装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 内阳五合一、清佛、龙年防护栏安装 2. 兴圩、金河机电安装完成				
检查发现的问题	1. 清佛场地防护栏网片安装螺栓压片有反向安装现象 2. 兴圩场地接地扁钢焊接面不够				
处理措施、意见、结果	1. 要求清佛场地施工人员对防护网栏网片安装螺栓压片反向安装现象及时整改 2. 兴圩场地扁铁焊接面不够部位及时整改				
协调内容或其他					
记录人	郭 伟		总监签阅		