

监 理 日 志

工程名称: 和集31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月20日 星期一	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	22℃ ~ 25℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 防护栏安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 香泉场地防护栏安装 2. 马江驻马场地防护栏安装				
检查发现的问题	1. 香泉场地接地扁钢焊接部分存在生锈; 支架底座与U型螺栓紧固螺母部分存在生锈。 2. 马江驻马部分防护栏立柱存在不牢固; AP柜进、出线口未进行封堵。				
处理措施、意见、结果	1. 要求香泉场地对接地扁钢和螺母存在的部分生锈及时整改。 2. 马江驻马施工人员对防护栏及时整改; AP柜进、出口线口进行封堵。				
协调内容或其他					
记录人	邵 伟		总监签阅		