

监 理 日 志

工程名称: 和A31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月22日 星期 4	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21°C → 24°C
监理单位动态:	现场巡视		材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态:	防护栏安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白果场地防护栏安装 2. 功柳场地防护栏安装 3. 枣林场地防护栏安装				
检查发现的问题	1. 部分防护栏立柱不稳, 因 2. 支架部分连接处螺栓松动; 场区内部分电缆沟未回填。土方回填部分存在下沉 3. 枣林扁钢与支架焊接部位存在生锈				
处理措施、意见、结果	1. 要求白果场地防护栏不稳, 因并报市监理部。 2. 要求功柳场地对支架及时整改; 要求对场内电缆沟及时整改。 3. 要求枣林扁钢与支架生锈部位及时整改				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		