

监 理 日 志

工程名称: 和顺31户户联建光伏电站项目

日期	2017年10月28日 星期六	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21℃ ~ 24℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 场地消缺					
施工机械动态:					
施工进度情况	历阳、新民、新建场地消缺。				
检查发现的问题	1. 历阳有果场地支架檩条安装不到位, 清理; 直流线套管未做封堵。 2. 新民场地电缆沟土方回填存在下沉, 组件接地线安装不牢固。 3. 新建长建场地防护栏安装不牢固, 组件与组件连接接地扁钢土方未回填。				
处理措施、意见、结果	1. 要求历阳有果场地施工人员对支架檩条及时整改, 直流线套管做封堵。 2. 新民场地要求施工人员针对电缆沟土方下沉及时整改, 组件接地线及时整改。 3. 要求长建场地及时整改防护栏, 回填扁钢后报市监理部。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		