

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 5 日 星期 日	气候	晴	气温	16℃ - 19℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 消缺					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 历阳白果场地 消缺. 2. 西埠枣林场地 消缺.				
检查发现的问题	1. 西埠枣林部分接地扁钢焊接腐蚀. 2. 部分焊接长度未达到要求. 3. 部分施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对接地扁钢腐蚀部位进行除锈、防腐漆涂刷. 2. 要求对焊接长度未达到要求部位进行切除, 二次加工焊接. 3. 对旁站施工人员未佩戴安全帽现象进行督促与安全教育.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			