

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 6 日 星期二	气候	晴	气温	14℃-21℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 短缺					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 美厚场地进行消缺.				
检查发现的问题	1. 美厚场地 组件与支架接地线未安装. 2. 部分接地扁钢焊接存在生锈现象.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对组件与支架接地线安装部位进行安装. 2. 要求对接地扁钢焊接部位进行除锈后做防腐.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙	总监签阅			