

监 理 日 志

工程名称: 和县31户户联建光伏发电站项目

日期	2017年11月7日 星期二	气候	晴	气温	13°C-21°C
监理人员动态: <u>现场巡视, 整理资料</u>			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: <u>清缺</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	<u>善厚, 查泉进行清缺.</u>				
检查发现的问题	<u>善厚场地电缆沟存在下沉.</u> <u>善厚场地施工垃圾清理不彻底.</u> <u>查泉场地防护网基础不符合要求.</u>				
处理措施、意见、结果	<u>1. 要求施工方对存在下沉的电缆沟进行二次回填.</u> <u>2. 要求施工方将所有施工垃圾清出场区.</u> <u>3. 要求施工方对不合格的防护网基础进行整改.</u>				
协调内容 或其他					
记录人		总监签阅			