

监 理 日 志

工程名称: 会县引伊济联建光伏扶贫电站项目

日期	2017 年 11 月 9 日 星期四	气候	晴	气温	15℃ — 18℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 短缺、管理整理					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 乌江中学场地 进行垃圾清理及平整场区 2. 乌江驻马、兴村. 进行垃圾清理及平整场区. 3. 乌江中学电缆沟二次回填.				
检查发现的问题	1. 乌江中学电缆沟存在下沉. 2. 乌江驻马子部组件中压块不合格要求.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方对存在下沉电缆沟进行二次回填. 2. 要求施工方将驻马不合格压块进行返工.				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		