

监 理 日 志

工程名称: 社各31户户联东米灰扶臭电站线路

日期	2017年11月01日 星期三	气候	雾天: 晴 微风: 微风	气温	21℃ ~ 23℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 场地消毒					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 石杨线庙场地部分直流线电缆管未封堵, 部分电缆存在二次加工并做防腐, 管片阵列内料拉未安装 2. 石杨铸陆场地部分管封堵未用防火泥, 组串直流线电缆绑扎未用地线线绑扎, 部分防护栏网片: 网隙过大.				
检查发现的问题	1. 石杨线庙场地部分直流线电缆管未封堵, 部分电缆存在二次加工并做防腐, 管片阵列内料拉未安装 2. 石杨铸陆场地部分管封堵未用防火泥, 组串直流线电缆绑扎未用地线线绑扎, 部分防护栏网片: 网隙过大.				
处理措施、意见、结果	1. 要求石杨线庙施工队做直流线电缆封堵, 对电缆及时整改, 安装阵列内料拉 2. 石杨铸陆场地用防火泥做管封堵, 更换绝缘绑带绑扎直流电缆, 整改防护栏网片.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		