

监 理 日 志

工程名称: 和顺引个户户联建光伏扶贫电站工程

日期	2017年11月2日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	21°C ~ 23°C
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 场地消毒					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 历阳金河场地 消毒 2. 枣林场地 消毒				
检查发现的问题	1. 历阳场地部分组件接地线未安装, 部分后斜拉横架未安装, 部分螺栓垫片腐蚀生锈. 2. 枣林场地部分组件未安装接地线, 进出柜汇流箱包线套管未做封堵.				
处理措施、意见、结果	1. 要求历阳场地做组件接地线安装, 安装后斜拉横架, 对生锈螺栓垫片做防腐措施. 2. 枣林场地部分组件要求安装接地线, 对进出柜汇流箱套管做封堵.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		