

监 理 日 志

工程名称: 综合示范村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月14日 星期四	气候	多云	气温	32°/23°
监理人员动态: <u>李云、雷博文、张小雄</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>润邦控股 9人</u>					
施工机械动态:					
施工进度情况	林地村光伏扶贫电站, 施工人数4人, 放线、打孔、支架安装完成60% 茶亭村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 放线、打孔、支架安装完成40%				
检查发现的问题	① 个别现场施工工作人员未戴安全帽。 ② 屋顶打孔位置清理不干净。 ③ 施工屋顶杂物随便堆放。				
处理措施、意见、结果	① 口头警告并立即整改。 ② 打孔位置要清理干净, 再浇灌防水材料。 ③ 施工垃圾、屋顶原有杂物等统一堆放, 并及时清理。				
协调内容或其他	未签过告失书的村委, 及时跟进签订施工告知书。				
记录人	<u>雷博文</u>	总监签阅			

