

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

|            |                                                                               |                 |    |    |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|----|---------|
| 日期         | 2017年9月25日 星期一                                                                | 气候              | 多云 | 气温 | 30°/15° |
| 监理人员动态:    | 李云、雷博文、张石磊                                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |    |         |
| 施工方人员动态:   | 刘开辉 8人                                                                        |                 |    |    |         |
| 施工机械动态:    |                                                                               |                 |    |    |         |
| 施工进度情况     | <p>永村村光伏扶贫电站, 施工人数5人, 支架水泥墩加固.</p> <p>瓦子村<sup>光伏扶贫</sup>电站, 施工人数3人, 支架安装.</p> |                 |    |    |         |
| 检查发现的问题    | <p>① 个别施工人员未戴安全帽</p> <p>② 刘学楼屋顶梯子高度不够, 架梁子上危险.</p>                            |                 |    |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | <p>① 口头警告并立即整改.</p> <p>② 梯子高度必须符合楼顶屋面高度.</p>                                  |                 |    |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                               |                 |    |    |         |
| 记录人        | 雷博文                                                                           | 总监签阅            |    |    |         |

