

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017 年 11 月 1 日 星期三	气候	晴	气温	24°/10°
监理人员动态: 李云、雷博文.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 周外控股 3人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	旋龙村光伏扶贫电站, 施工人数 3人. 支架安装.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 支架 ^底 层螺丝个别未拧紧. 3. 现场施工材料堆放凌乱.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽. 3. 大棚支架所有螺丝必须拧紧. 4. 现场施工材料统一堆放, 并且不能影响正常施工.				
协调内容或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

