

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月27日 星期二	气候	多云	气温	19°/16°
监理单位动态:	李云, 马五智		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	润风控股 3人				
施工机械动态:					
施工进度情况	安富村光伏扶贫电站. 施工人数3人, 接地施工.				
检查发现的问题	1. 接地扁钢焊接长度不够. 2. 焊接处未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 接地扁钢搭接长度必须达到规范要求. 3. 焊接处必须做防腐处理.				
协调内容或其他					
记录人	李云		总监签阅		

