

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市黄圃团村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月3日 星期日	气候	多云	气温	15~19℃
监理单位动态: 李云, 严玉赞		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 润邦控股, 3人					
施工机械动态:					
施工进度情况	旋龙村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 接地网焊接.				
检查发现的问题	1. 接地网焊接搭接长度不够. 2. 接地网焊接处未做防腐处理.				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 接地扁钢焊接搭接长度必须符合规范要求. 3. 接地网焊接处必须做防腐处理.				
协调内容或其他					
记录人	A 云		总监签阅		

