

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

|                  |                                                    |                 |   |    |         |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---|----|---------|
| 日期               | 2017年12月19日 星期二                                    | 气候              | 晴 | 气温 | 12°/0°C |
| 监理人员动态: 李云、王智    |                                                    | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |         |
| 施工方人员动态: 润邦控股 4人 |                                                    |                 |   |    |         |
| 施工机械动态:          |                                                    |                 |   |    |         |
| 施工进度<br>部位情况     | 乐村村光伏扶贫电站, 条形基础施工, 施工人数4人<br>电站质量检测验收工作, 麻地村光伏扶贫电站 |                 |   |    |         |
| 检查发现的<br>问题      | 1. 钢筋无个别箍筋绑扎不到位                                    |                 |   |    |         |
| 处理措施、<br>意见、结果   | 1. 口头警告并立即整改。<br>2. 箍筋绑扎必须到位, 符合规范要求。              |                 |   |    |         |
| 协调内容<br>或其他      |                                                    |                 |   |    |         |
| 记录人              | 李云                                                 | 总监签阅            |   |    |         |

