

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市黄田村屋顶光伏扶贫电站项目

|                  |                                |                 |   |    |         |
|------------------|--------------------------------|-----------------|---|----|---------|
| 日期               | 2017年10月21日 星期四                | 气候              | 晴 | 气温 | 18°/5.0 |
| 监理人员动态: 李云、王亚智   |                                | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |         |
| 施工方人员动态: 润丰控股 5人 |                                |                 |   |    |         |
| 施工机械动态:          |                                |                 |   |    |         |
| 施工进度情况           | 乐村村光伏扶贫电站项目, 施工人数5人, 基础施工。     |                 |   |    |         |
| 检查发现的问题          | 1. 混凝土浇筑时个别位置振捣不到位。            |                 |   |    |         |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 口头警告并立即整改<br>2. 混凝土振捣时必须到位。 |                 |   |    |         |
| 协调内容或其他          |                                |                 |   |    |         |
| 记录人              | 李云                             | 总监签阅            |   |    |         |

