

# 监 理 日 志

工程名称: 7000 万人民币贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	多云	气温	18°/8°C		
监理人员动态:	李云、罗玉福			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 5人						
施工机械动态:							
施 工 进 度 情 况 部 位	邹村村光伏扶贫电站项目，施工人数5人，组件安装。						
检 查 发 现 的 问 题	1. 个别施工人员未戴安全帽 2. 个别组件压块螺丝未拧紧。						
处 理 措 施、 意 见、 结 果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。 3. 组件压块螺丝必须拧紧，牢固到位。						
协 调 内 容 或 其 他							
记录人	李云	总监签阅					



由 扫描全能王 扫描创建