

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|            |                                                         |                 |   |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期         | 2017年12月24日 星期日                                         | 气候              | 晴 | 气温 | 19°/4° |
| 监理单位动态:    |                                                         | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
| 施工方人员动态:   |                                                         |                 |   |    |        |
| 施工机械动态:    |                                                         |                 |   |    |        |
| 施工进度情况     | 乐村村光伏扶贫电站, 施工人数 5 人. 组件安装                               |                 |   |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 个别压块螺丝未拧紧.<br>2. 边压块用中压块替代.                          |                 |   |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 口头警告并立即整改.<br>2. 压块螺丝必须拧紧, 牢固到位.<br>3. 边压块不允许用中压块替代. |                 |   |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                         |                 |   |    |        |
| 记录人        | 李 云                                                     | 总监签阅            |   |    |        |

