

# 监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目.

|                  |                                                        |    |                 |    |         |
|------------------|--------------------------------------------------------|----|-----------------|----|---------|
| 日期               | 2017年10月14日 星期六                                        | 气候 | 多云转阵雨           | 气温 | 18°/18° |
| 监理人员动态: 李云       |                                                        |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 施工方人员动态: 润邦控股 5人 |                                                        |    |                 |    |         |
| 施工机械动态:          |                                                        |    |                 |    |         |
| 施工进度情况           | 密溪村光伏扶贫电站. 条开基础施工. 施工人数 5人.                            |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题          | 1. 钢筋绑扎个别未拉紧<br>2. 个别模板安装不在一直线.                        |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果       | 1. 口头警告并立即整改.<br>2. 钢筋绑扎必须到位.<br>3. 模板安装须放线. 安装在一条直线上. |    |                 |    |         |
| 协调内容或其他          |                                                        |    |                 |    |         |
| 记录人              | 李云                                                     |    | 总监签阅            |    |         |

