

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市员山村屋顶光伏扶贫电站

日期	2017年10月22日 星期日	气候	晴	气温	26°/10°
监理人员动态:	李云、雷博文	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润邦控股 9人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	安溪村光伏扶贫电站. 施工人数4人. 接地焊接. 支架安装 上光村光伏扶贫电站. 施工人数5人. 砼浇筑.				
检查发现的问题	1. 接接扁钢焊接搭接长度不够. 2. 电焊施工人员未戴防护手套				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改. 2. 焊接长度必须达到规范要求. 3. 特种作业人员必须配戴好个人防护用品.				
协调内容 或其他					
记录人	雷博文	总监签阅			

