

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市贫困村庄屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年09月12日 星期二	气候	多云	气温	31°
监理单位动态:	施工现场巡检, 整理监理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	定位放线 支架安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 瑞安市塘下村、瑞安市水头镇支架安装已完成100% 2. 瑞安市田心村、叶坪乡大胜村、合龙村、山岐村已完成定位放线工作				
检查发现的问题	1. 施工人员现场施工未戴安全帽。 2. 个别支架立柱不在同一水平线上。 3. 槽面施工未组织进行安全技术交底				
处理措施、意见、结果	1. 要求现场施工人员佩戴安全帽, 并穿劳保鞋。 2. 立柱基础未在同一水平面要求进行整改。 3. 要求施工方在施工前对现场作业人员的安全技术交底				
协调内容或其他	1. 沟通进度较前, 要求施工方施工现场每周设置围挡。要求文明施工。				
记录人	傅博文	总监签阅	傅博文		

