

监 理 日 志

工程名称: 张各庄乡南村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月19日 星期四	气候	阴	气温	19°C
监理人员动态:	李强 现场巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	模板工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 东村主新中亭进行模板支拆工作, 累计完成支拆 100%。现场作业人员 5 人。				
检查发现的问题	1. 模板内部杂物清理不净。 2. 个别模板存在漏浆现象。				
处理措施、意见、结果	1. 要求项目部进行自检。模板内部清理干净。 2. 对个别模板漏浆现象进行修刮。封堵。				
协调内容或其他					
记录人	苗博文	总监签阅	苗守刚		

