

监 理 日 志

工程名称: 瑞安市农村屋顶光伏扶贫电站项目.

日期	2017年11月21日 星期六	气候	晴	气温	23°
监理人员动态:	现场巡视、整理资料	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	定位放线、泥水工砌筑				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 大布材料材料进行, 定位放线已完成, 施工现场总人数5人 2. 砌体砌筑, 累计完成浇筑70%, 施工现场人数5人.				
检查发现的问题	1. 施工现场个别部位模板支护出现松动. 2. 浇筑过程中未进行有效振捣.				
处理措施、意见、结果	1. 要求对松动部位进行加固稳定. 2. 要求浇筑过程中充分振捣.				
协调内容或其他					
记录人	黄博文	总监签阅	黄博文		

