

监 理 日 志

工程名称: 常德市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月8日 星期三	气候	多云	气温	20°/16°C		
监理人员动态:	李云			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	湖南邦控股 2人						
施工机械动态:							
施工进度 部位情况	禾仓村光伏扶贫电站，施工人员，组件安装。						
检查发现的问题	1. 个别施工人员未戴安全帽。						
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽。						
协调内容							
记录人	李云		总监签阅				



由 扫描全能王 扫描创建