

监 理 日 志

工程名称: 马鞍山郑蒲港先供区2017年村组供水工程(第二次)

日期	2017年7月14日 星期四	气候	晴	气温	14-28℃
监理单位动态:	巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场, 品牌 型号符合设计要求		
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	3/ 孔				
施工进度情况	陈场洲项目连续进行桩基引孔, 高桩对 项目开始支架安装。				
检查发现的问题	1. 支架所立柱有倾斜现象。 2. 支架前所立柱及斜撑安装时, 桩方向不一致。				
处理措施、意见、结果	要求重新进行调整, 施工方按要求进行施工。				
协调内容 或其他					
记录人	王晚水		总监签阅		