

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017 年 10 月 17 日 星期二	气候	多云	气温	21-27℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况	在光伏区S3单元施工队在整体排查整改板面不平整问题。				
检查发现的问题	板面不平整				
处理措施、意见、结果	未调整至符合设计规范 相邻组件之间误差 $\leq 2mm$, 同组组件之间 $\leq 5mm$				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

