

# 监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

|                    |                               |                 |   |    |        |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|---|----|--------|
| 日期                 | 2017年10月18日 星期三               | 气候              | 晴 | 气温 | 19-25℃ |
| 监理人员动态:            | 2人                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |        |
| 施工方人员动态:           | 6人                            |                 |   |    |        |
| 施工机械动态:            |                               |                 |   |    |        |
| 施工进度<br>施工部位       | 在光伏区54512单元施工队在整体排查整改板面不平整问题。 |                 |   |    |        |
| 检查发现的<br>问题        | 板面不平整                         |                 |   |    |        |
| 处理措施、<br>意见、<br>结果 | 调整至符合设计规范                     |                 |   |    |        |
| 协调内容<br>或其他        |                               |                 |   |    |        |
| 记录人                | 王烽林                           | 总监签阅            |   |    |        |

