

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月19日 星期四	气候	晴	气温	19-24℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	在光伏区5758单元施工队在整体排查整改桥架盖板未扣严消缺.				
检查发现的问题	桥架盖板未扣严				
处理措施、意见、结果	现场要求施工队扣严至符合规范				
协调内容或其他					
记录人	王峰林		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建