

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月20日 星期五	气候	晴	气温	17-26℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	在光伏区58、512单元施工队在整体排查整改檩条与支架安装不规范问题。				
检查发现的问题	部分檩条 ^{安装在} 支架上				
处理措施、意见、结果	檩条与支架安装符合设计规范				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

