

监 理 日 志

工程名称: 广东河源东源-天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月22日 星期天	气候	晴	气温	15-26℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 4人					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	在光伏区5758单元施工队在整体排查板面不平整消缺。				
检查发现的问题	板面不平整				
处理措施、意见、结果	现场要求施工队调整至符合设计规范。				
协调内容 或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

