

监 理 日 志

工程名称: 广东河源天华阳光农光互补100MW

日期	2017年10月16日 星期一	气候	多云	气温	19-27℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	光伏区52.54单元施工队在整体排查整改密封圈未封紧消缺.				
检查发现的问题	密封圈未封紧				
处理措施、意见、结果	封紧至符合规范要求				
协调内容或其他					
记录人	王峰林	总监签阅			

