

监 理 日 志

工程名称: 泰沂高速公路工程五标段路基工程

日期	18 年 1 月 3 日 星期三	气候	小雪	气温	-4-1℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管程以 350220 中1、					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	7#支模:				
检查发现的问题	7#支模过程: 1. 基层底部有多余土方未清除 2. 模板受形 3. 从基层上沿有抛锚材料现象 (安全隐患) 4. 模板反穿不均匀 (浇筑时恐有漏浆现象) 责令现场整改				
处理措施、意见、结果	已现场整改				
或其他 协调内容					
记录人	姜... 姜... 孔德同	总监签阅		王全义	