

监 理 日 志

工程名称: 韶关市乐昌市14#2#地35#楼浇筑工程

日期	2018年3月11日 星期日	气候	晴	气温	4°-19°		
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人,施工人员20人						
施工机械动态:	挖掘机1台,搅拌车1台,三轮车4台						
施进度 部位 情况	1. 8#基础浇筑 2. 13#基础支模 3. 14#基础拆模 4. 15#16#基础修路,平整场地 5. 今日出旁站0240一次						
检查发现的问题	1. 8#基础浇筑过程中,基坑内有石块和生活垃圾。 2. 浇筑过程中,层间模板支撑脱落。						
处理措施、意见、结果	以上问题已停工及时整改。						
协调内容 或其他	无						
记录人	孔庆明	总监签阅	王金文				



由 扫描全能王 扫描创建