

监 理 日 志

工程名称: 惠来县14#工地35KV线路改造工程

日期	17年12月2日 星期三	气候	阴	气温	10-22℃
监理单位动态: 2		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员6 施工队1人					
施工机械动态: 铲车2台、搅拌机1台					
施工进度情况	7# 8#基础抽水 12#基础浇筑完毕[8:10-18:30]				
检查发现的问题	1. 水平(根开)都有偏差。 2. 钢筋笼垂直度有偏差。				
处理措施、意见、结果	1. 即时校正。钢筋笼垂直度偏差。 2. 责令即时调整水平及根开偏差。				
协调内容或其他					
记录人	苏小志		总监签阅		