

# 监 理 日 志

工程名称：苏源嘉园14#工地351#线弱电工程

日期	17年8月8日 星期三	气候	晴	气温	5-21℃
监理人员动态：	1 材料进场，取样见证、合格情况：				
施工方人员动态：	监理人员6人施工 17				
施工机械动态：	1#机2台 2#机1台				
施工部位情况	1#浇筑 C25商品砼 下午2:28—晚上8:00 17#开挖 18#顶挖完毕 21#支模 28#顶管				
检查发现的问题	1. 1#沉降过程中，钢筋笼放置位置不在模板中心，钢筋有偏差。现场整改。				
处理措施、意见、结果	已整改				
协调或其他					
记录人	王...之	总监签名			