监理 日志()

日期: 2017年 11 月 19日

天气: 晴

星期: _日 气温: _-8-4℃ _____

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程 1. 整理资料。 2. 巡视现场发现,焊装车间屋顶组件与桥架堆积过多未及时散开,现场要求整 改现场已整改完毕。 监 理 3. 巡视现场发现,交检车间屋顶,将材料放置在采光带上,现场已要求整改, 工 现场已整改完毕。 作 情 4. 巡视现场发现, 焊装车间屋顶屋脊防水有开裂的现象(被踩), 现场已要求整 况 改。 施工单位 施工内容及进度 1. 厂房加固今日完成约 5 块钢板焊装。 甘肃海霖 施 电力工程 2. 交检屋顶支架安装完成约 100%, 接地扁钢焊接完成累计约 558 米 \perp 有限公司 情 3. 焊装屋顶防护网安装完成约 100%。 况 山西德丰 4. 焊装车间屋顶支架安装完成累计约60%。 钢结构工 5. 焊装车间屋顶散料完成约 70%。 程有限公 司 6. 施工人员 36 人, 叉车一台, 吊车一辆, 运输小卡车一辆。 其 它 电缆卸车一车, 支架材料卸车一车。 事 项 本日现场监理人员 李锋伟 马继超 贾迎高 记录人: 贾迎高 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

施工现场照片:







