

监 理 日 志

工程名称: 江西丰林森 16.7MW 项目

日期	2017 年 10 月 11 日 星期三	气候	多云	气温	16-18℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	一期 3#、6# 车间屋顶交架基础浇筑商品砼, 现场进行旁站, 巡视 现场开挖, 砌的箱变基础。				
检查发现的问题	1. 现场砼浇筑时发现混凝土内未放置钢筋。 2. 现场箱变基础砌筑时灰缝大小不一, 且不饱满未按规范要求施工。				
处理措施、意见、结果	1. 对现浇部位的钢筋必须 ^预 预埋, 未放置钢筋的部位, 立即返工。 2. 要求施工方立即对所砌部位做出整改, 并要求必须按图 纸与规范要求施工。				
协调内容 或其他					
记录人	梅 驰		总监签阅		