

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 13 日 星期二	气候	雨	气温	18-21℃
监理单位动态: 监理 1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 1#、2#、11# 厂家资料已到场 逆变器到货 49 件。				
施工方人员动态: 2 人卸货					
施工机械动态: 叉车 1 辆。					
施工进度情况	1. 下雨, 现场无人施工。 2. 下雨, 对材料组件, 进行覆盖。 3. 逆变器, 到货到地, 进行收货、卸货。				
检查发现的问题	1. 今天下雨现场无人施工, 无证据资料。 2. 今天下雨无人施工, 对总包单位收取的验收资料进行审核。 3. 查阅施工合同。 4. 要求总包单位做好对光伏组件及逆变器的安全防护工作。				
处理措施、意见、结果	5. 要求总包单位对光伏材料进行遮盖工作, 防止雨水材料被风吹落。				
协调内容或其他	无				
记录人	熊俊峰	总监签阅	刘士发		