

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018年1月19日 星期五	气候	晴	气温	15°C - 23°C
监理单位动态: 监理1人		材料进场、取样见证、合格情况:					
施工方人员动态: 泥工人员20人							
施工机械动态:							
施工进度情况	1. 5#、6#楼二楼梯头切割物料, 完成70%; 2. 5#、6#楼仓库屋面线槽盖板张贴警示性标志, 完成10%; 3. 3#仓库屋面清洗系统安装水管, 完成90%; 4. 5#仓库屋面汇流箱改式45°斜角, 完成10%;						
检查发现的问题	5. 7#屋面垃圾清理, 完成50%; 6. 屋面及地面设备间缺失标识牌张贴, 完成70%; 7. 屋面及地面设备间光伏通病检查, 完成50%; 8. 7#屋面监控系统安装, 完成20%; 1. 现场巡视检查, 5#、6#楼二楼梯头切割屋面铁物料, 要求施工单位提前向厂内物业部门办理好动火证, 并在现场做好安全防护措施。						
处理措施、意见、结果	2. 现场巡视检查, 3#仓库屋面清洗系统安装水管, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。 3. 现场巡视检查, 7#屋面监控系统安装, 要求施工单位严格按照设计及规范要求施工, 确保施工质量。						
协调内容或其他	4. 现场巡视检查, 要求施工单位加强对现场安全管理力度, 确保现场安全文明施工。 无						
记录人	熊传辉			总监签阅	刘士发		