

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 1 月 23 日 星期二	气候	晴	气温	16-23℃
监理单位动态: 监理人 施工方人员动态: 泥工人员 15 人 施工机械动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 5#、6# 仓库二楼梯头切割防雷接地镀锌扁铁。 2. 7# 屋面上线槽盖板张贴警示性标语, 宽 40%。 3. 7# 屋面上清洗系统安装水管。 4. 4# 仓库屋面上安装视频监控摄像头。 5. 5# 仓库屋面上、6# 仓库屋面上系统角改成 31° 倾斜角。 6. 7# 屋面上清理垃圾。						
检查发现的问题	1. 现场巡视检查, 5#、6# 仓库二楼梯头切割防雷接地镀锌扁铁, 要求泥工单位严格按照设计及相关规范要求进场施工, 确保施工质量。在动火作业时, 须向厂区物业部门提前办理好动火证。 2. 现场巡视检查, 7# 屋面上清洗系统安装水管, 要求泥工单位严格按照设计及相关规范要求进场施工, 确保水管安装与施工质量。 3. 现场巡视检查, 7# 屋面上线槽盖板改成 31° 倾斜角, 要求泥工单位严格按照设计及相关规范要求进场施工, 确保施工质量。 4. 要求总包单位将未完善工程资料尽快进行报审。						
处理措施、意见、结果	无						
协调内容或其他	无						
记录人	解传辉			总监签阅	刘士发		