

监 理 日 志

工程名称: 天锦路达44MW PV(G)

日期	2019年9月01日 星期二	气候	多云	气温	9℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	<p>1. 施工进度正常，按计划进行。</p> <p>2. 土方开挖已完成，正在进行地基处理。</p> <p>3. 基础施工顺利，预计在月底完成。</p>				
检查发现的问题	<p>1. 施工现场未见安全隐患。</p> <p>2. 施工人员佩戴安全帽情况良好。</p> <p>3. 施工设备运行正常，无异常情况。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 对于发现的问题，已要求立即整改，并跟踪落实。</p> <p>2. 强调安全施工的重要性，确保施工安全。</p> <p>3. 监督施工进度，确保按期完成项目。</p>				
协调内容或其他	<p>巡视其他项目。</p>				
记录人	成斗	总监签阅	成斗		



由 扫描全能王 扫描创建