

监 理 日 志

工程名称:

2017年12月2日 星期六

晴

42-111

王通卷

无

施工机械动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工进度情况

检查 急修 液压项目 交收情况，以及 整改 情况 是否 交收。
现场 天维 人员，各 设备 组件 跨接 线 已 交收， 控雨 棚 已 交收。

检查发现的问题

1. 现场除锈防腐未整改.
2. 汇流箱 拉雨棚 较长 (只装了逆变器)
3. 现场防雷 警示牌 缺少.

处理措施、意见、结果

1. 除锈工作 项目部已通知 恒阳公司. 并限期进行整改
2. 对于缺少的 ~~木~~ 恒阳棚 项目部在工作联系单中已要求增加
3. 现场文明招牌正在采购中

或其他
协调内容

记录人

五道卷

总监签阅