

监 理 日 志

工程名称: 张北县 51809号 志字4461号 40P3轴突体检测

日期	2017年12月20日 星期三	气候	阴转晴	气温	3℃~7℃
监理人员动态:	张明军 徐海 王瑞春		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:					
施工进度情况	进行各层面漏缺整改中。现场工程量结束 满足其并网条件。等待供能部门进行验收装表				
检查发现的问题	1. 各部分生锈未进行处理。 2. 汇流箱多个孔洞未进行封堵				
处理措施、意见、结果	已在项目交流群中通知。建设单位已要求总包单位立即安排人员进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	王瑞春		总监签阅		