

监 理 日 志

工程名称: 浙江金州汽车零部件有限公司12MW分布式光伏发电工程

日期	2018年7月22日 星期二	气候	多云	气温	31/26℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人, 2人, 管理人员1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 生产准备车间钢楼梯制作51.				
检查发现的问题	1. 一根支梁除锈不够, 不符合要求(不干净). 2. 2根主梁焊接存在夹渣、气孔.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促重新除锈, 符合要求. 2. 现场督促重新焊接, 符合图纸设计要求.				
协调内容或其他	经监理单位通知返工.				
记录人	郭卫强	总监签阅	梅波		