

监 理 日 志

工程名称: 浙江吉利汽车研究院项目基地2MW分布式光伏发电项目

日期	2018年8月4日 星期三	气候	晴	气温	35/27℃
监理单位动态:	1人: 郭志远	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	18名工人, 梁建强				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 钢楼梯制作5人; 2. 生产厂房专用楼梯检修人员运送设备: 梁建强, 李向臣, 梁修人, 运送设备2人.				
检查发现的问题	1. 钢楼梯次横梁, 焊接不到位, 不平, 存在夹渣; 2. 钢楼梯制作除锈不够, 存在夹渣, 不平.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促整改, 重新焊接, 符合要求; 2. 钢楼梯除锈不够, 现场督促重新除锈, 已干净, 符合要求.				
协调内容或其他	今天检查施工质量及安全隐患: 未发现安全问题, 发现问题现场整改.				
记录人	郭志远	总监签阅	杨波		