

监 理 日 志

工程名称: 浙江金塘公路大桥工程, 12m宽布式双联发电项目.

日期	2016年8月19日 星期二	气候	晴转阵雨	气温	34/27℃
监理人员动态:	1人: 郭志祥	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理组: 2人, 18名				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 焊接车间、总装车间钢楼梯制作者为4人, 3人. 2. 总装车间屋面安装清洗系统1人.				
检查发现的问题	1. 焊接车间钢楼梯制作发现扶手定位错误, 与图纸不符. 2. 总装车间钢楼梯屋面安装与图纸不符, 编错.				
处理措施、意见、结果	1. 现场督促钢楼梯扶手重新定位, 符合图纸要求. 2. 现场督促钢楼梯屋面安装加大, 符合图纸尺寸.				
协调内容或其他	参加由业主主持的会议: 关于钢梯施工进度, 需加快施工进度协调会议. (无记录).				
记录人	郭志祥	总监签阅	梅波		