

监 理 日 志

工程名称:浙江金剛瓷与路标项目基地12m分布式光伏发电项目.

日期	2018年9月10日 星期一	气候	晴	气温	33/24℃
监理人员动态: 1人: 郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理1人. 工人2人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 屋顶与屋面架空接触处漏铁7处. 2. 钢楼梯制作整改无.				
检查发现的问题	1. 钢楼梯制作存在气割漏焊. 油漆刮不到处.				
处理措施、意见、结果	已通知钢楼梯制作单位施工整改. 并通知业主项目部经理汇报. 无人整改. 业主项目部经理同意临时处理.				
协调内容或其他	整理监理归档资料.				
记录人	郭光禄		总监签阅	梅波	