

监 理 日 志

工程名称: 浙江金剛汽车零部件项目基地12MW分布式光伏发电项目

日期	2018年9月8日 星期六	气候	小雨转阴	气温	31/25℃
监理人员动态: 1人: 郭光耀			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 管理2名, 工人8名					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 生产准备车间屋面彩钢板? 电缆线没打接地扁铁5A. 2. 钢楼梯制作整改2人.				
检查发现的问题	发现钢楼梯基础第一次浇筑表面有麻面、气孔(局部)				
处理措施、意见、结果	现场要求用砼修补, 符合要求				
协调内容或其他	整改监理资料, 归档(按已奉公司要求)				
记录人	郭光耀		总监签阅	梅波	